

(2) B市の連続放火の概要と特性

B市における連続放火の特徴を示す。B市で発生した連続放火は約1ヶ月の間に25件発生している。放火の範囲は繁華街に隣接する公園を中心に半径1kmである。主な手口としては、路上のごみ集積場や共同住宅の共有部分にある物品に放火している。放火場所の特性は半数以上が建物以外（路上、空地、公園等）であるが、A市のような顕著な特徴は表れていない（表8参照）。そこで、ここでは着火物に焦点を当てて集計すると表9にあるように、敷地内への進入の有無に係わらず屋外放置物品への着火の傾向が見られる。被疑者は51歳の女性（住所不定）である。

表8 B市の連続放火の内訳

放火場所	件数
①建物以外（路上、空地、公園等）	14件
②複合用途・その他の建物と敷地内	4件
③一般住宅とその敷地内	0件
④共同住宅とその敷地内	7件


表9 B市の連続放火の着火物内訳

着火物	件数
①屋外放置物品（ゴミ、ダンボール等）	18件
②車両および車両関連物品	3件
③建物または屋内物品	4件

次ページ以降に当該連続放火出火場所の現地調査結果を示す。

	月	日	曜日	時	分	火災種別	着火物	出火箇所
1	3	2	月	5	48	建物	ごみ	ゴミステーション
2	3	7	土	2	44	建物	自動二輪車カバー	駐輪場
3	3	7	土	3	50	その他	ごみ	路上
4	3	7	土	3	45	建物	ダンボール	駐車場
5	3	7	土	2	30	建物	ダンボール	駐車場
6	3	8	日			建物	紙くず	ポスト
7	3	13	金	1	40	その他	ベット用マット	公園内
8	3	13	金	1	48	その他	ダンボール	路上
9	3	14	土	1	1	建物	雑品	屋外
10	3	14	土	1	58	その他	雑品	屋外階段下
11	3	14	土	1	30	その他	ブルーシート	屋外
12	3	22	日	21	40	建物	ダンボール	5階ベランダ
13	3	22	日	22	27	その他	紙くず	公園内
14	3	22	日	22	25	建物	ビニールシート	駐車場
15	3	23	月	1	45	建物	衣類	物干し竿
16	3	23	月	2	0	建物	雑品	空地
17	3	23	月	3	51	その他	ビニールシート	公園内
18	3	23	月	0	58	建物	雑誌	本棚
19	3	23	月	1	41	その他	ナイロン製の袋	建築資材置場
20	3	28	月	0	29	その他	新聞紙	軒先
21	3	28	土	0	53	車両	ダンボール	荷台
22	3	29	月	14	48	その他		
23	3	30	火	0	40	その他	ごみ	ゴミ集積場
24	4	2	木	3	21	建物	ダンボール	駐輪場
25	4	3	金	4	55	建物	バイクシート	駐輪場


No 1




①



No 2



No 3



No 4

